



Scotchlite™

Heijastava Materiaali – 8910 Hopeanvärinen kangas

Päiväys: 04/10/00

Korvaa: 10/03/00

Pesuohteet

1. Varoitus



Pesu/puhdistus ankarammissa olosuhteissa kuin alla olevien suositusten mukaan voi vähentää kankaan kirkkautta ja lyhentää tuotteen elinaikaa merkittävästi. Sen vuoksi seuraavia ohjeita tulee noudattaa huolella.

- Ei liotusta
- Ei hyvin emäksisten tuotteiden käyttöä (esim. tahranpoisto tuotteita).
- Ei liuotinpohjaisia puhdistusaineta tai mikroemulsioita.
- Ei valkaisua
- Älä kuivaa liikaa. Heijastavan kankaan lämpötila ei saa ylittää 70°C missään vaiheessa kuivauksen aikana.

Ennen käyttöä, testaa aiotun pesuainemäärän sopivuus 8910-materiaalille. Testin pituuden tulee kuvata maksimimäärä pesuja, joita vaatteeseen odotetaan kestävä.

2. Kotipesu



2.1 Pesuohteet

Käytä kirjopesuohjelmaa ilman esipesua.

Suosituks:

Veden lämpötila: 30°C ja 60°C
Maksimi pesuaika korkeimmassa lämpötilassa: 12 minuuttia
Ohjelman maksimi kestoaika: 50 minuuttia

Pesuaine: Pulverimainen kotikäyttöön tarkoitettu pesuaine, joka ei sisällä natriumperboraattia (esim. Hieno- tai kirjopyykillä tarkoitettu pesuaine).
Noudata pesuaineen valmistajan annosteluohjeita veden kovuuden ja vaatteiden likaisuuden mukaan.



- Korkeampi lämpötila kuin 60°C astetta ja teollisuuspesu eivät ole suositeltavia.**

Valkaisuainetta tai orgaanisia liuottimia sisältävien pesuaineiden käyttö voi vähentää materiaalin heijastavuutta.

- Alhaisempi pesulämpötila kuin 40°C astetta pidentää heijastavan materiaalin käyttöikä. Materiaalin todellinen käyttöikä riippuu pesuaineen koostumuksesta ja annostuksesta.**

2.2 Ei valkaisua.

- Ei kloorivalkaisua.

Pestäviä vaatteita ei saa säilyttää seoksissa, jotka sisältävät edes vähäisiä määriä valkaisuainetta.

2.3 Kuivatus

Rumpukuivaus

Rumpukuivaus tulee tapahtua kotikäyttöön tarkoitetussa kuivauskoneessa – keskilämpötilassa.

Poistoilman lämpötila ei saa ylittää 70°C astetta.

Älä kuivata vaatetta liian kuivaksi. Jätä se mieluummin kosteaksi.

Ilmakuivaus

Mikäli mahdollista ilmakuivaa vaate.

3. Kuivapesu



tai

3.1 Pesuohjeet

- Puhdistuksen tulisi perustua vain esi- ja varsinaiseen pesuun.
- On suositeltavaa, että käytetään vain **puhdasta** perkloorietyleenä.
- Valitse vaatteiden ja pesunesteen määrä niin, että tuloksena on oikea koneen täyttöaste.

Nesteen maksimi lämpötila:	30°C
Suosittelava kuivatuslämpötila:	48°C
Sisääntuloilman maksimi lämpötila:	80°C
Poistoilman maksimi lämpötila:	60°C
Maksimi kuivatusaika:	15 minutes
Ohjelman maksimi kesto aika:	60 minutes

Erilaisten tahrannoistoaiteiden soveltuvuus heijastinmateriaaliin tulee testata ennen niiden käyttö (esim. pinta-aktiivisiin aineisiin, tansideihin, pohjautuvat tahrannoistoaiteet).

4. Silitys

4.1 Ohjeet

- Käytä mediumlämpöä.
- Ei höyryä.

Tärkeä tiedote myyjälle / käyttäjälle:

3M takaa, että tuote on toimitushetkellä virheetön materiaailtaan ja valmistukseltaan ja että se vastaa annettua tuoteselostusta.

Tuotteen sopivuudesta käyttötarkoitukseen emme voi antaa takuuta. Käyttäjän tulee itse varmistaa, että tuote sopii aioittuun käyttöön.

Katso 3M:n yleiset toimitusehdot.



3M Laboratories (Europe)

Zweigniederlassung der 3M Deutschland GmbH
Hansastraße 9

D-41453 Neuss